

Zdjęcia przykładowych miejsc występowania korozji oraz zanieczyszczeń ptasimi odchodami na konstrukcji stalowej dachu w obszarze korony Stadionu Miejskiego









