



Wykaz lokalizacji usterek do naprawy na Stadionie Miejskim			
Lp.	Nazwa usterki	Lokalizacja	Zdjęcia poglądowe
1	Brak izolacji termicznej ściany	IV trybuna poz. 6.60 nad wjazdem	
2	Odspojenie płytek ceramicznych, pęknięcia ścian	II trybuna, poziom 0 Pomieszczenie II.1.5 (toaleta)	 

Wykaz lokalizacji usterek do naprawy na Stadionie Miejskim			
Lp.	Nazwa usterki	Lokalizacja	Zdjęcia poglądowe
3	Otwory w ścianie p.poż.	pom.techn. Wentylatorni I.5.18.2	
4	Kasetony ze śladami zacieków – hol główny	hol główny I trybuna	