

**Zdjęcia przykładowych miejsc występowania korozji na konstrukcji stalowej dachu  
na Stadionie Miejskim**









