







Wykaz lokalizacji usterek do naprawy na Stadionie Miejskim			
Lp.	Nazwa usterki	Lokalizacja	Zdjęcia poglądowe
1	Zapadnięte studzienki	II trybuna, poziom 0 osie 5-3	
2	Zapadnięta kostka brukowa i braki kostki przy odwodnieniu i przy płocie w rejonie kas	chodnik przy studziencie pod schodami na promenadę przy kasie nr 1	
3	Uszkodzone oświetlenie pochylni i lampy zamontowane w nawierzchni z kostki	I trybuna – pochylnia	

Wykaz lokalizacji usterek do naprawy na Stadionie Miejskim			
Lp.	Nazwa usterki	Lokalizacja	Zdjęcia poglądowe
4	Odparzenia okładziny podstaw słupów przy kasach	I trybuna – kasy	 Zdjęcie przedstawia uszkodzenie okładziny przy podstawie słupa na I trybunie. W tle widać białego samochodu i ogrodzenie stadionu. Data: 25.05.2020
5	Zapadnięta kratka odwodnienia przy kasach	I trybuna – rejon kas	 Zdjęcie przedstawia zapadniętą kratkę odwodnienia na I trybunie. Data: 25.05.2020
6	Uszkodzone nawierzchnie betonowe przy studniach i przy odwodnieniu liniowym	III trybuna, poziom 0	 Zdjęcie przedstawia uszkodzoną nawierzchnię betonową na III trybunie, poziom 0. W tle widać ogrodzenie i budynki. Data: 25.05.2020