

**Zdjęcia przykładowych miejsc występowania korozji  
na konstrukcji stalowej dachu w obszarze korony Stadionu Miejskiego**



Korozja w węzłach nad trybunami 1 i 3



Korozja konstrukcji w miejscach spawów



Korozja łączników urządzeń mocowanych do konstrukcji dachu



Miejscowa korozja konstrukcji stalowej