




III trybuna - powierzchnia belki pod promenadą ze śladami korozji



III trybuna - uszkodzenia powłoki słupa od przeciekającej wody lewa i prawa strona wejścia do restauracji